



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
Geofísico
del Perú



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

SISTEMA DE MONITOREO DE HUAICOS - IGP

REPORTE DE ACTIVACIÓN DE QUEBRADA HUAYCOLORO 1

12 de marzo del 2023

Datos de la activación de quebrada Huaycoloro 1 (Jicamarca)

Intensidad : Media
Altura : ND
Caudal : ND
Fecha : 12/03/2023
Hora (Local) : 15:49:00
Estación : Huaycoloro 1
Referencia : Petramas, pasando la balanza




Figura 1.- Ubicación de la estación activada



Figura 2.- Inicio de evento

Observaciones

La intensidad fue media por lo que se enviaron las alertas al personal interno y externo para que se tomen las acciones necesarias.