

## SISTEMA DE MONITOREO DE HUAICOS - IGP REPORTE DE ACTIVACIÓN DE QUEBRADA HUAYCOLORO 2

13 de marzo del 2023

**Intensidad** : Leve  
**Altura** : 0.3 m  
**Caudal** : ND  
**Fecha** : 12/03/2023  
**Hora (Local)** : 18:01:04  
**Estación** : Huaycoloro 2  
**Referencia** : A la altura del puente al ingreso del ROJ - IGP




Figura 1.- Ubicación de la estación activada



Figura 2.- Inicio del evento

### Recomendaciones

La intensidad fue leve pero se confirmó la apertura de cruceta por lo que se enviaron las alertas al personal interno y externo para que se tomen las acciones necesarias.