



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Instituto  
Geofísico del Perú



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

# SISTEMA DE MONITOREO DE HUAICOS - IGP

## REPORTE DE ACTIVACIÓN DE QUEBRADA HUAYCOLORO 1

14 de marzo del 2023

### Datos de la activación de quebrada Huaycoloro 1

**Intensidad** : Media  
**Altura** : ND  
**Caudal** : ND  
**Fecha** : 14/03/2023  
**Hora (Local)** : 14:46:38  
**Estación** : Huaycoloro 1  
**Referencia** : Petramas, pasando la balanza




Figura 1.- Ubicación de la estación activada



Figura 2.- Inicio de evento

### Observaciones

La intensidad fue media por lo que se enviaron las alertas al personal interno y externo para que se tomen las acciones necesarias.