

SISTEMA DE MONITOREO DE HUAICOS - IGP

REPORTE DE ACTIVACIÓN DE QUEBRADA HUAYCOLORO 2

15 de marzo del 2023

Datos de la activación de quebrada Huaycoloro 2 (Jicamarca)

Intensidad : Media
Altura : ND
Caudal : ND
Fecha : 15/03/2023
Hora (Local) : 14:44:19
Estación : Huaycoloro 2
Referencia : A la altura del puente al ingreso del ROJ - IGP




Figura 1.- Ubicación de la estación activada



Figura 2.- Inicio de evento

Observaciones

La intensidad fue moderada por lo que se enviaron las alertas al personal interno y externo para que se tomen las acciones necesarias.