



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
Geofísico del Perú



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

SISTEMA DE MONITOREO DE HUAICOS - IGP REPORTE DE ACTIVACIÓN DE QUEBRADA HUAYCOLORO 1

17 de marzo del 2023

Datos de la activación de quebrada Huaycoloro 1 (Jicamarca)

Intensidad : Leve
Altura : ND
Caudal : ND
Fecha : 17/03/2023
Hora (Local) : 14:26:28
Estación : Huaycoloro 1
Referencia : Petramas, pasando la balanza




Figura 1.- Ubicación de la estación activada



Figura 2.- Inicio de evento

Observaciones

La intensidad fue leve, pero se activaron las crucetas, por lo que se enviaron las alertas al personal interno y externo para que se tomen las acciones necesarias.