



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
Geofísico
del Perú



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

SISTEMA DE MONITOREO DE HUAICOS - IGP REPORTE DE ACTIVACIÓN DE QUEBRADA HUAYCOLORO 2

17 de marzo del 2023

Datos de la activación de quebrada Huaycoloro 2 (Jicamarca)

Intensidad : Media
Altura : ND
Caudal : ND
Fecha : 15/03/2023
Hora (Local) : 15:28:38
Estación : Huaycoloro 2
Referencia : A la altura del puente al ingreso del ROJ - IGP




Figura 1.- Ubicación de la estación activada



Figura 2.- Inicio de evento

Observaciones

La intensidad fue leve pero se confirmó la apertura de cruceta por lo que se enviaron las alertas al personal interno y externo para que se tomen las acciones necesarias.