



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
Geofísico del Perú



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

SISTEMA DE MONITOREO DE HUAICOS - IGP

REPORTE DE ACTIVACIÓN DE QUEBRADA HUAYCOLORO 1

18 de marzo del 2023

Datos de la activación de quebrada Huaycoloro 1 (Jicamarca)

Intensidad : Leve
Altura : ND
Caudal : ND
Fecha : 18/03/2023
Hora (Local) : 16:53:07
Estación : Huaycoloro 1
Referencia : Petramas, pasando la balanza




Figura 1.- Ubicación de la estación activada

Figura 2.- Estación Huaycoloro 1: Inicio de evento - Fin de evento

Observaciones

La intensidad fue media por lo que se enviaron las alertas al personal interno y externo para que se tomen las acciones necesarias.