



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Instituto  
Geofísico  
del Perú



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## SISTEMA DE MONITOREO DE HUAICOS - IGP REPORTE DE ACTIVACIÓN DE QUEBRADA HUAYCOLORO 2

18 de marzo del 2023

### Datos de la activación de quebrada Huaycoloro 2 (Jicamarca)

**Intensidad** : Leve  
**Altura** : ND  
**Caudal** : ND  
**Fecha** : 18/03/2023  
**Hora (Local)** : 17:54:46  
**Estación** : Huaycoloro 2  
**Referencia** : A la altura del puente al ingreso del ROJ - IGP




Figura 1.- Ubicación de la estación activada



Figura 2.- Inicio de evento

### Observaciones

La intensidad fue leve pero se confirmó la apertura de cruceta por lo que se enviaron las alertas al personal interno y externo para que se tomen las acciones necesarias.